

Rohmaterial



1. Draht:

- Schwarz, verzinkt oder PET-beschichtet
- Messing
- Bronze
- Edelstahl oder Edelstahl lackiert

2. Besatzmaterialien

a) Bürstendraht:



- Stahl glatt oder gewellt
- Edelstahl glatt oder gewellt
- Messing glatt oder gewellt
- Bronze glatt oder gewellt
- Flachdraht Stahl oder Edelstahl

b) Synthetische Fasern:

(weiß, transparent oder farbig)

- Polyamid - PA 6, PA 6.6, PA 6.12
- Polypropylen - PP
- Polyester - PBT
- Polyamid - PA mit Schleifkorn



c) Tierische Fasern:

- Schweineborsten
- Rosshaare
- Ziegenhaare



d) Pflanzliche Fasern:

- Kokos
- Bassine
- Arenga
- Fibre



Unsere Lieferanten gewährleisten durch zertifizierte Produktionsabläufe gleichbleibend ausgezeichnete Qualität.